

FB - SF SUBSTRATE ADHESIVE (senza solvente)

Descrizione

Colla a base poliuretanic, senza solvente, per l'adesione delle membrane sintetiche della serie SINTOFOIL (TPO-FPA) e SINTOPLAN (PVC-P) accoppiate con geotessile (versioni FB - "fleece-back") su cemento, legno, metallo, isolanti ed altri supporti adeguati (*).

Nota: (*) La colla è compatibile a numerosi tipi di supporti e di pannelli isolanti. Un controllo preliminare di compatibilità è tuttavia consigliato. Si consiglia di consultare il Servizio Tecnico della Divisione RUBBERFUSE.

Caratteristiche

Contenuto solido

100%

Densità

1,15 kg/dm³

Conservazione

4 mesi (se immagazzinato a temperature $\leq 25^{\circ}\text{C}$).

Imballaggio

- Dati IMO:
 - ADR n. -
 - UN -
 - Punto d'infiammabilità > 200°C
 - Non tossico non inquinante marino

Resa

Circa 0,250 kg/m² (il consumo può aumentare, su supporti in calcestruzzo o in legno, in funzione della porosità del supporto stesso).

Posa in opera

- Immagazzinare in un luogo asciutto e fresco. Utilizzare all'esterno o in ambiente ventilato.
- Posare in opera a temperatura superiore a +5°C. Riscaldare il contenitore nell'acqua calda (50°C) se occorre.
- Il supporto deve essere pulito, asciutto e non inquinato.
- Applicare a rullo in ragione di circa 250 g/m². Mettere la membrana FB a contatto e pressare. (Per favorire l'incollaggio può essere utile spruzzare dell'acqua nebulizzata sulla faccia inferiore della membrana, prima di mettere a contatto con la colla).

IMPORTANTE: l'acqua nebulizzata dev'essere spruzzata sul "non tessuto" di poliestere che costituisce la faccia inferiore della membrana, e non sullo strato di colla applicato sul piano di posa.

Pressare (con l'ausilio di un rullo pressore) dopo circa 10 minuti dalla posa.

- La presa avviene da 1 a 5 ore, a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria.
- Fare riferimento alle specifiche e alle istruzioni del Dipartimento Tecnico Imper Italia srl.

Norme di sicurezza

- Evitare il contatto con la pelle. Pulire con acqua e sapone.
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua.
- Evitare di bere, mangiare e fumare durante la posa in opera.
- Non inalare. In caso di sintomi di inalazione consultare un medico.
- Incendio: spegnere con acqua o con schiuma carbonica.
- Fare riferimento alla scheda di sicurezza e igiene CE.

Rev. 04 (02-25)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

