

FB - SF SUBSTRATE ADHESIVE (SENZA SOLVENTE)

1. DESCRIZIONE

Colla a base poliuretanic, senza solvente, per l'adesione delle membrane Sintofoil FB (Fleece-Back, versioni accoppiate con non tessuto di poliestere sulla faccia inferiore) su latero-cemento, legno, metallo, isolanti ed altri supporti adeguati (*).

(*). La colla è compatibile a numerosi tipi di supporti e di pannelli isolanti. Un controllo preliminare di compatibilità è tuttavia consigliato.

Si consiglia di consultare il Servizio Tecnico della Divisione RUBBERFUSE.

2. CARATTERISTICHE

- Contenuto solido 100 %
- Densità 1.15 kg/dm³
- Conservazione 9 mesi
- (Se immagazzinato a temperature $\leq 25^{\circ}\text{C}$).

3. IMBALLAGGIO

- Dati IMO
- ADR n° -
- UN -
- Punto d'infiammabilità $> 200^{\circ}\text{C}$
- Non tossico non inquinante marino

4. RESA

- Circa 0.250 kg/m², (Il consumo può aumentare, su supporti in calcestruzzo o in legno, in funzione della porosità del supporto stesso).

5. POSA IN OPERA

- Immagazzinare in un luogo asciutto e fresco. Utilizzare all'esterno, o in ambiente ventilato.
- Posare in opera a temperatura superiore a $+5^{\circ}\text{C}$. Riscaldare il contenitore nell'acqua calda (50°C) se occorre.
- Il supporto deve essere pulito, asciutto e non inquinato.
- Applicare a rullo in ragione di circa 250g/m². Mettere la membrana FB a contatto e pressare. (Per favorire l'incollaggio può essere utile spruzzare dell'acqua nebulizzata sulla faccia inferiore della membrana, prima di mettere a contatto con la colla).
 IMPORTANTE: l'acqua nebulizzata dev'essere spruzzata sul "non tessuto" di poliestere che costituisce la faccia inferiore della membrana, e non sullo strato di colla applicato sul piano di posa). Pressare (con l'ausilio di un rullo pressore) dopo circa 10 minuti dalla posa.
- La presa avviene da 1 a 5 ore, a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria.
- Fare riferimento alle specifiche e alle istruzioni della Divisione RUBBERFUSE.

6. SICUREZZA

- Evitare il contatto con la pelle. Pulire con acqua e sapone
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua
- Evitare di bere, mangiare e fumare durante la posa in opera
- Non inalare. In caso di sintomi di inalazione consultare un medico
- Incendio: spegnere con acqua o con schiuma carbonica
- Fare riferimento alla scheda di sicurezza e igiene CE

R - SFA/I.1

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RUBBERFUSE

Via Volta, 9
10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy
tel. +39 011 222 54 99 – fax +39 011 262 51 87
e-mail: rubberfuse@imper.it

IMPER ITALIA S.p.A.
Via Volta, 8 – 10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy